## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 58130270 · 03-08-83

APPLICATION DATE

27-01-82

APPLICATION NUMBER

27-01-82 57011217

APPLICANT: SUGIYAMA MICHIO;

INVENTOR : SUGIYAMA MICHIO:

INT.CL.


C23C 11/10

TITLE

CONTINUOUS VACUUM

CARBURIZING FURNACE AND ITS

OPERATION METHOD



ABSTRACT :

PURPOSE: To facilitate the temperature control of a heating chamber by removing soot adhered on the heating element and heat insulator in the first heating chamber by vacuum carburizing of the preceding object of heating by burning through introduced air and then charging the succeeding object of heating.

CONSTITUTION: An object of heating M in a cold state is charged in the first heating chamber 11 in the state of high temperature and atmospheric pressure, heated in vacuum to a specified carburizing temperature and carburized in a carburizing gas atmosphere. After carburizing, the object M is transferred to the second heating chamber 16 which is in the state of high temperature and vacuum, and diffused. Then, while keeping a specified hardening temperature, the object is transferred to a vacuum cooling chamber 20 and quenched with a cooling agent 21. Then, the cooling chamber 20 is made to the state of atmospheric pressure, and the object is taken out from a door for carrying out 22. After carburizing in the first heating chamber 11, air is introduced to burn off soot due to carburizing gas adhered on the heating element 11A and heat insulator 11B. Then, the chamber is restored to atmospheric pressure, and the next object M is charged.

COPYRIGHT: (C)1983.JPO&Japio

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭58-130270

60Int. Cl.3 C 23 C 11/10 識別記号

庁内整理番号 8218-4K

母公開 昭和58年(1983)8月3日

発明の数 2 審査請求 有

(全 7 頁)

砂連続真空浸炭炉とその操業方法

20特 顧 昭57--11217

**②出** 顧 昭57(1982)1月27日

70発明 者 杉山道牛

春日井市高森台三丁目7番地の

21

の出 顋 人 杉山道牛

春日井市高森台三丁目7番地の

個代 理 人 弁理士 飯田堅太郎

1 登明の名称

連続真空漫炭炉とその操業方法

2.特許請求の範囲

炉の前後に形成した装入口および搬出口にそ れぞれ後入扉かよび搬出扉を設け、炉の前部、中 央部 むよび後部をそれぞれ第1 加熱室、第2 加熱

室および冷却室となし、これらの各室に被無物の 移送手段を配設し、かつ第1加熱室と第2加熱室

とは第1中間真空扉で区画し、第2加熱室と冷却 幸とは第2中間真空扉で区画し、さらに第1加無

室は加熱電力源、真空排気源および喪炭性ガス源 に接続させ、高温環境の大気圧状態ならびに真空

圧状能において化学的、強度的に安定な発熱体を よび断熱材で構成し、第2加熱室は加熱電力源を

よび食物排気源に接続させ、高温環境の真空圧状 膨において化学的、強度的に安定な発熱体および

断熱材で構成し、希却室に被熱物の冷却手段を配

設し、復圧ガス湖かよび真空排気薬に接続させて 構成したことを特徴とする連続真空漫炭炉。

21

外1名

(2) 冷酸の被熱物を高温大気圧状態の第1/11/終室 へ装入後、所定の長炭温度に真空加熱し、つぎに

海岸性ガス葉朋気中で被熱物を漫炭処理した後、

異び裏のにたし、つぎに真空差炭処理した高温の

被熱物を高温真染圧状態の第2加熱室へ移送して 被熱物を拡散処理した後、所定の焼入れ温度を

保持させ、つぎに焼入れ温度に保持されている高 四の 神動物を直切圧状態の冷却容へ移送して冷却

手段により急冷後、大気圧状態にした冷却影から 真空憂炭焼入れした被熱物を炉外へ搬出させる工

根を連続的に行なりととを特徴とする連続真效器

8. 発明の詳細な説明

炭炉の換薬方法。

との発明は連続真空浸炭炉、とくに第1加熱室 、第2加熱電および希却室からなるる室と、とれ ちの3室を区画する2つの中間真空原からをる3

室 2 屋 タイプの連続真空浸炭炉とその操業方法に 関する。

真空炉中で被熱物を加熱後炭化水素ガスをとの 仮に導入して提脱し、ついて拡散させた後急給(

持開昭58-130270 (2)

焼入れ)して浸炭部を祭化させる 真空浸炭法は、 従来のガス浸炭法にくらべて高温で処理するのと ができるため、浸炭時間が短離され、複整物 動数 耐の無難度なや浸炭度さの割割は浸炭かよび、従 動間の無難によって行うことが可能であり、 がま過度により、 でく表面具 末層 が発生しないという特徴があるた め急速に半及してきた。

とのような真空接対処理には従来第1回配示すりまえなとで、1899 イプの半連裁真空接換が15分からなる。とのがは免無体1 A と断動的数した真からなる加熱室1 と、このがは免が10分割で、10分割を10分割で、1

との半選続真空長炭炉の操業方法は第1後に示

すように、所定温度へ昇温させた高温の加熱※1 へ空気を導入して大気圧状態とした後、装入屋2 を開放して前記移送手段8により冷能の第1般然 物M1を装入し、直ちに装入扉2を閉鎖する(第 1 工程)。 つぎに第 1 被熱物 M 1 を所定の設成温 度に真空加熱後、浸炭性ガス額Cから供給された 後旋性ガスの雰囲気中で所定時間飛炭処理する。 つぎに提供性ガスの供給を止めて再び真空になし 、前紀所定備度か、またはそれよりもやや兆温に 真空加勝して第1被熱物M1へ侵入した炭岩の真 空拡散処理後、所定の焼入れ温度へ降温させ、所 定時間との焼入れ温度に保持する。その間に冷却 室 6 を真空排気する(第2 工程)。 つぎに中間 直 空原5を開放して前記移送手段8により高温の被 熱物 M 1 を冷却室 6 内の昇降台 8 へ移送し、流ち に中間真空扉5を開鎖する(第8工程)。 つぎに 前記加圧ガス源ひから非酸化性ガスを噴入して冷 却室6を加圧状態になしつつ、前記昇降台8を降 下させて第1被熱物M1を所定温度の冷却損(油 ) 7 中へ提廣させて急時(焼入れ)処理するとと

たとえば、後度課さが約1.2 mに適するように 1040でで異空後度した場合、第2図に示すように、各級熱物Mは加熱窓1内に約155分、布 組盤の同に約5分所留する。これにより1回分の 総熱物U(約4004)は約160分解に推出( 類20後級)されるため、単位時間もたりの処理能 カが低い(約1504/h)という欠点がある。 との発明は、とのような欠点を解消できる3歳 2 厨タイプの選携真空畏敗切とその投棄方法を提供することが目的である。

との発明の要旨とするところは、(1) 炉の前後に 形成した装入口および推出口にそれぞれ装入炉と 搬出扉を設け、炉の前部、中央部および後部をそ れぞれ第1加熱室、第2加熱電および冷却燃とな し、これらの各室に被熱物の移送手段を配設し、 かつ第1加熱室と第2加熱室とは第1中間直次扇 で区画し、第2加熱室と冷却室とは第2中間其空 尿で区間し、さらに第1加熱室は加熱電力剤、真 空排気覆をよび浸炭性ガス顔に接続させ、高温環 娘の大気圧状態ならびに真空圧状態において化学 的、強度的に安定を発熱体および断熱材で構成し 、第2加熱室は加熱電力振および真空排気源に接 続させ、高温環境の真空圧状態において化学的、 強度的に安定な発熱体および断熱材で構成し、冷 却産に被熱物の希却手段を配設し、復圧ガス順か よび真空排気器に接続させて構成した連続真空長

特開昭58-130270 (8)

真空圧 0.2 トール程度ならば N 1 − C r 系介金 免 能体または P e − O r 系合金 免 熱体 な ど 、 化 学的 な 強度的 K 安定 な 発熱 性 1 4 ~ 1 6 4 、 4 、 4 、 4 、 専 率 が 小 さく、 高 届 状態 で 様 変 し 屛 空 、 大 欠 え ば 越 れ て も 化 学 的 、 強 度 的 K 安定 な 耐 火材 、 大 と え ば 高 札 f B T 機 成 プ a る

つぎに、真空請気感 V かよび長敗性がス成にに 接続させた真空炉外14内に前配第1加熱 引11 を定置するとともに、前記列熱体11人とそれの 加熱電力感 B とを接続させ、また真空炉体14の 結構に形成した抜入口14人には抜入限12を 機関に形成した抜入立14人には抜入限12を 空原15をよれても配設する。

前記其空幣額14 ドガレて気密的ド遊設され、 かつ其空請気額でド技能させた其空招件17 内に 前配第2 加熱質16 を定置するとともド、前記発 鉄件16 人とれの加熱電力額 E とを複数させ、 また其空招件17 0 移送口17 A ドは第2 中間異 登房18 を配数する。

なか、この連続真空長炭原には図示しないが、 各加無窓の温度かよび圧力制御機器、接熱物Mの 移送制御機器、接入展12、第1・第2中間真空 廃15・18、搬出廃22の開開制御機器などが 付設されている。

つぎに、この発明の連続真空後炭炉の染気方法を抑明する。

この連続真空提供炉では第2表に示すように、 所定區度へ昇温させた高温の第1加熱室11へ空 気を導入して大気圧状態とした後、装入原12を 開放して、前記移送手段18により冷態の坊1被 熱物M1を蘇入し、直ちに強入戻12を閉鎖する (第1工程)。つぎに第1被熱物M1を所定の長 炭瘟度に真空加熱後、浸炭性ガス源Cから供給さ れた海炭性ガスの雰囲気中で所定時間沿炭処理す る。その後得疑性ガスの供給を止めて異び点力に する。その間に所定温度へ昇温させた第2加熱室 16を真空排気する(第2工程)。つぎに第1中 間真空配15を開放して真空浮炭処理した水温の 依 1 被動物 M 1 を前記務送手段 1 3 に 1 りぶ 2 to 熱室16へ移送し、直ちに第1中間真空原15を 閉鎖する(第8工程)。つぎに第1被熱物Mlを 前記浸炭温度と同じか、それよりもやや高温に真

## 特開昭58-130270 (4)

空加熱して、前記漫炭処理により第 1 被熱物 M 1 - へ侵入した炭素の拡散処理を行い、その後所定の 焼入れ温度へ降温させて所定時間保持する。その 間に本品の第1加熱容11へ空気を直入して前記 **漫炭処理時に供給した浸炭性ガスによつて生成し** 、前記発熱体 1 1 A、断熱材 1 1 B へ付着した煤( 炭素微粒子)を焼除して大気圧状態にもどし、装 入扉12を開放して冷霧の第2被熱物 M2を装入 1. . 南ちに勢入屋12を開鎖する。一方冷却空2 0を真空排気する(第4工程)。 つぎに第1 加熱 記11では数2被整物M1を数1被整物M1と同 様の真空加熱、提炭処理を行う。一方第2中間真 空解18を開放して前記移送手段1.3により高温 の第 1 被然物 M 1 を第 2 加熱 室 1 6 から 冷却 室 2 0 の昇降台 1 9 へ移送 1.. 直ちに飲 2 中間真空屋 18を閉鎖する(第5工程)。つぎに冷却家20 を復圧させるために復圧ガス原Gから非酸化性ガ スを購入させて所定の低圧状態にたしつつ。前記 昇降台19を前記者却刻(油)21中へ降下させ て高磁の第1被熱物M1を急冷(焼入れ)処理後

、昇降台19を所定位置へ上昇させる。一方第1 中間真空屋15を開放して第2被熱物M2を第1 加熱家11から真空状態の第2加熱室16へ移送 し、直ちに第1中間真空原15を閉鎖する(第6 工程)。つぎに第2加熱室16では第2被熱物 M 2 を第 1 被 熱 物 M 1 と同様に拡散処理、焼入れ温 度へ降温、保持等を行い、さらに冷却室20が大 気圧状態にもどれば前記復圧ガスの供給停止と同 時に、撤出扉22を開放して第1被熱物M1を炉 外へ搬出し、搬出原22を閉鎖すると同時に沿却 室20を真空圧状態にする。一方高温の第1加熱 室11へ空気を導入して前記同様の媒焼除を行い 、大気圧状態にもどれば装入扉12を開放して冷 態の第8被熱物M8を接入し、直ちに装入所12 を閉鎖する(第7工程)。以下、定常状態では前 記第5・6・7工程が所定時間毎に練返えされる 。なお、通常冷却剤はファンドにより提择されて ns. たとえば、憂羨深さが約1.2回に達するように

クに、各加州内は11月内に内に対する分分の の第3日では、11月内に内に対するのでは、 が11月内に対するのでは、 が11月内に対するでは、 が11月内に対する

したがつて、との発明の連続其空及政师の検索 工程は従来の中連続真空及政別のもれた同様に会 工程はあるが、前記のととができた。 サイクルタイムは約75分(従来原は約160分) )に短縮できたため、其空段状処理段は約1/2 ため、また1040できた。また1040で合 技成においてさらに及びさる場合は、第0名合は 、第18表に示すように第1加熱室、第2加熱室内 にかける対象を物の感覚時間を長くするが、第1加 にかける対象を解して、第1加 拡散時間の延長期合が大きくなる。 このため新る 図に示すように第1 加無望よりも第2 加熱がある くして、飛留被熱物数を増加させるととができる から、サイタルタイムはいずれも従来の中巡転員 空度投資の場合にくらべて著しく短額できること がわかる。

1040℃で真奈澄炭した場合、第4回に示すよ

また、との現場の連続其空長炭板の無無方法にかいて、先行被影物の真空長炭板情能により可引が 施室内の現態体かよび断熱外は関した域、後校の 避熱物を接入するため、加熱室の温度制御がおあり、新熱材の断熱効果が携われず、また町 1 かあり、新熱材の断熱効果が携われず、また町 1 加熱室と第2加熱弦は独立に温度、雰囲気調整可能であるという特徴を具備している。

第1~2回は従来の半連載真空長度別とその機 接側を示す即で、第1回は半連続真空機以前の標 油を示す概要限、第2回はこの別による被例を の を時間度曲線期 第2~4回はこの別の物道 乗空機関にその機関機を示す回で、第3回は 乗空機関にその機関機を示す回で、第3回は 乗 連続長生投収炉の構造を示す機要図、第4回はとの呼による接無物の程時度度血線図である。
111・第1加熱室、114・現熱体、115・数 一段人口、15・数1・財産で養、144・ 一段人口、15・第1・財産で養、16・第2加 熱室、16・小売期体、16 B・断熱材、18・ 数2・財政で療、20・小寿期室、20・水郷田 、21・水寿却剤、22・服出解、C・優性性ガス 減、E・加熱電力剤、0・便圧ガス薬、M・破解 物、V・再至排気薬。 物 計 出 額 人 毎日 紅 生 紅 田 町 夫

\* 1 #

工程 · NO.	按人縣	加 熱 室 (菱炭,鉱敷処理性か)	中間真空	冷 却 鬼 (被無物 M の焼入れ) 6	搬出舞
1	Θ.	→MI	•		•
2	•	[M]	•	2222	•
3	•	MI	Θ	→MI	•
4	θ	→[M2]	•	- EZZZZ	•
5	•	M2	•	MI→	θ
(3)	•	M2) +	θ	→ M2	•

(3)は第8 工程と同じで あることを示す。 ——— 移送 M 1, M 2はおのおの 第1,第2被熱物であ 

<b>新</b> 2	费						
I &	菱入罪	第 1 加熱室 (真空浸炭処理)	第1中間 真空 歸	第 2 加 熱 室 (真空拡散処理性か)	第2中間 東空脈 18	帝 却 宝 (被無物Mの焼入れ) 20	搬出牌
NO.	12		15	16	10	20	
1.	Θ.	<b>-</b> M⊥	<b>①</b> ·	62223	•		•
2	•	MT	•	ZZZZ	•		•
3	•	MT-	Φ	-[M]-	•		•
4	θ	→(M 2)	•	(M)	•	2222	•
5	•	M 2	•	ZZZZ	θ	<u> </u>	•
6	•	M2)-	Θ	→M2)	•	M	•
7	Φ	[M3]	•	M 2	•	Ė	θ
(5)	•	ZZZZ	•	[M2]+ [SSS]	θ	→M2 2003	•
- /	7	A	50 M 66 . [			4.44	

(5)は第5工程と同じで あることを示す。 → : 移送 M 1 , M 2 , M 8 はおのおの 第 1 、第 2 , 第 8 被熱物であ ることを示す。 

箅	3	25

漫炭深さ	# 1 D	6 終 第	第 2 加 熱 室 ,拡散,焼入れ、	冷却室 (焼入れ)	# 1 2 R
(mm)	昇遊時間(分)	漫炭時間(分)	(温度へ降温 (分)	(分)	(分)
約	約	約	約	約	約
1,5	110	30	140	7	147
		)	(1)	(1)	<287>
約	約	約	約	約	約
3.0	110	110	420	7	427
	(	)	(2)	(1)	<637>
約	約	約	約	約	約
5.0	120	180	900	7	607
		i)	(3)	(1)	<1207>

(注) 1.( )内数字は滞留被熱物数である。

2. 〈 〉内数字は従来の半連続真空疫炭炉のサイクルタイムである。

